


# SZCZEGÓŁ 25

DOCIEPLENIE OŚCIEŻY W NAROŻU BUDYNKU  
(W PRZYPADKU ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ)



1. ŚRODEK KLEJĄCY - KLEJ POLIURETANOWY NISKOROZPRĘŻNY
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
7. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
9. ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA

**Uwaga!**

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

<b>Pracownia Audytorska Spółka z o.o.</b> ul. Zabłaja 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			Nr rysunku: <b>S25</b>	Branża: ARCHITEKTURA	Skala:
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Inwestor: Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża	Adres budowy: Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Rodzaj projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Sprawdzający Architektura:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Tytuł rysunku: <b>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</b>	
Nr upr.:			Podpis:	Data opracowania: styczeń 2019r.	