

DRUK Nr 828

Łomża 16.03.2018

Miasto Łomża
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Łomży
ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża
NIP: 718-214-49-19

MOSIR.072.315.2018

Pani
Wanda Mężyńska
Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny
Rady Miejskiej
w Łomży

Zgodnie z zawartym w planie pracy Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny na 2018 rok, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży w załączeniu przesyła „Informację na temat bezpieczeństwa na obiektach MOSiR”.

DYREKTOR
MOSiR w Łomży
Andrzej Modzelewski



Informacja na temat bezpieczeństwa na obiektach MOSiR w Łomży

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży na bieżąco śledzi stan bezpieczeństwa na poszczególnych obiektach i podejmuje niezbędne kroki w przypadku jakichkolwiek braków bądź nieprawidłowości.

Stan bezpieczeństwa na poszczególnych obiektach przedstawia się następująco:

1. Stadion Miejski przy ulicy Zjazd 18

- Obiekt posiada łącznie 3329 miejsc siedzących, (trybuny zadaszone liczbą miejsc siedzących – 1880, trybuny odkryte od rzeki Narew – 1449, wszystkie miejsca siedzące są oznakowane czytelnymi numerkami (zgodnie z zaleceniem KM Policji w Łomży),
- miejsca na trybunach przeznaczone dla osób uczestniczących w zawodach, wyodrębniono w oznakowane sektory,
- zaplecze parkingowe stadionu obejmuje parkingi i drogi dojazdowe, nie koliduje z przebiegiem dróg dojścia i wyjścia osób uczestniczących w zawodach, oraz z przebiegiem dróg ewakuacyjnych,
- węzły komunikacyjne, drogi ewakuacyjne oraz drogi pożarowe wyposażono w oznakowanie ułatwiające korzystanie z nich zgodnie w przeznaczeniu,
- węzły komunikacyjne są nadzorowane przez służbę porządkową, służbę informacyjną lub są objęte systemem monitoringu wizyjnego,
- ciągi komunikacyjne wyposażono w znaki i tablice informacyjne, w tym znaki bezpieczeństwa, które ułatwiają osobom uczestniczącym w zawodach niezakłócone przemieszczanie się przed rozpoczęciem zawodów do miejsca siedzącego, którego numer umieszczony jest na dokumencie wstępu, a po zakończeniu zawodów niezakłócone opuszczenie stadionu,
- urządzenia sterownicze dla nagłośnienia umieszczone są w pomieszczeniach pokoju dowodzenia i w pokoju spikera (dostęp do pomieszczeń ma policja),
- w przypadku zawodów odbywających się przy sztucznym oświetleniu, stadion wyposażony jest w system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, stosowany w miejscach dostępnych dla osób uczestniczących w zawodach, drogach ewakuacyjnych oraz pomieszczeniach dla służb kierujących zabezpieczeniem zawodów,
- drogę wjazdową oraz parking hostelu wyłożono polbrukiem co spełnia wymogi bezpieczeństwa (zalecenia KM Policji),
- wykonano dodatkowo przy wejściu do hostelu ogrodzenie z siatki metalowej (zalecenie KM Policji) odgradzającej hostel od wejścia na trybunę boczną od strony rzeki Narew,
- zgodnie z zaleceniami Komisji Bezpieczeństwa na koronie trybuny od rzeki Narew usunięto wystające kawałki betonu przy poręczach, zasypano piaskiem,
- klatka dla kibiców drużyn przyjezdnych jest ogrodzona metalowymi przesłami i mieści około 300 kibiców,
- obiekt posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zatwierdzoną przez Dyrektora MOSiR i zaktualizowaną w sierpniu 2017r. Z instrukcją zapoznali się pracownicy MOSiR Łomża, potwierdzili podpisami przyjęcie do stosowania zasad w niej zawartych,
- obiekt posiada 16 kamer, które są obsługiwane przez pracowników MOSiR. Dyski twarde z nagraniami z imprez masowych, sportowych są przekazywane do organizatora celem przechowywania w archiwum (zgodnie z ustawą o imprezach masowych),
- podczas trwania imprezy masowej, sportowej na okres wynajmowania, klucze (oznakowane, ponumerowane) od bram, furtek są przekazywane organizatorowi imprezy, zaś organizator przekazuje stosownie spisany protokołem kierownikowi d/s bezpieczeństwa danej imprezy,
- został zamontowany słup oświetleniowy celem doświetlenia sektora kibiców przyjezdnych,
- na stadionie zamontowane są 4 regulaminy,

- na terenie obiektu oznakowano drogi komunikacyjne i przejścia, dojazdy pożarowe, drogi ewakuacyjne, miejsce zbiórki do ewakuacji,
- w 2017 r. wykonano przeglądy: stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji gazowej i przewodów spalinowych i wentylacji grawitacyjnej, sprawdzenie działania wyłącznika ppoż, pomiaru natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, agregatów prądotwórczych,
- w dniu 20.02.2018r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami KMP w Łomży , PSP w Łomży oraz ŁKS 1926 przed rundą wiosenną rozgrywek (Policja zgłosiła konieczność wzmocnienie ogrodzenia poprzez usunięcie usterek w postaci przerwanych połączeń, w rejonie bramki wejściowej na stadion zostanie zamontowana brama wjazdowa dla „ Miotacza wody”, wyróżnione zostaną bramki ewakuacyjne jasnym kolorem). Zalecenia są w trakcie realizacji.

W 2017 roku obiekt był kontrolowany przez Powiatową Stację Epidemiologiczno - Sanitarną - nie stwierdzono uchybień.

2. Park Wodny przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 15,

3. Pływalnia przy ul. Niemcewicza 17A

Bezpieczeństwo w zakresie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych

- windy wodujące osoby na wózkach inwalidzkich – bieżąca kontrola sprawności własnej obsługi technicznej,
- dźwigi zewnętrzne podlegają stałemu serwisowaniu uprawnionych firm zgodnie z zawartymi umowami,
- łazienki, natryski, WC, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w wózki inwalidzkie do strefy mokrej.

Bezpieczeństwo w zakresie spełnienia przepisów przeciwpożarowych

- kompleksowe kontrole Państwowej Straży Pożarnej - ostatnia maj 2017 zalecenia wykonano,
- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów – aktualizacja lipiec 2017,
- gaśnice, (raz do roku przegląd techniczny), listopad 2017,
- hydranty, (raz do roku przegląd techniczny), listopad 2017,
- wyłączniki awaryjne p-poż, (raz do roku przegląd techniczny), wrzesień 2017,
- przeciwpożarowe klapy odcinające (raz do roku przegląd techniczny), wrzesień 2017,
- system oddymiania ewakuacyjnych klatek schodowych (dwa razy w roku przegląd techniczny), wrzesień 2017,
- badanie skuteczności oświetlenia awaryjnego (raz do roku przegląd techniczny) -wrzesień 2017

Bezpieczeństwo obiektów pod względem sanitarno-higienicznym

- badanie laboratoryjne wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, (dwa razy w miesiącu) zawarta umowa z certyfikowanym laboratorium,
- kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym badania wody basenowej w trybie nadzoru,
- stosowanie odpowiednich środków chemicznych w procesie uzdatniania wody basenowej oraz podczas sprzątania obiektu,
- badania kontrolne pracowników pływalni pod kątem sanitarno-epidemiologicznym na bieżąco.

Bezpieczeństwo w zakresie higieny pracy.

- szkolenia stanowiskowe, wstępne i okresowe pracowników,
- badanie raz do roku środowiska pracy (hałas, zawartość chloru w powietrzu),
- instrukcje stanowiskowe BHP,
- procedury postępowanie z środkami chemicznymi do uzdatniania wody basenowej i środkami czystości,
- aktualne karty charakterystyki środków chemicznych stosowanych na obiekcie w celu informowania pracowników o stosowanych środkach,

- odzież robocza,
- środki ochrony indywidualnej (oczomyjki, kapoki, przyłbice, okulary ochronne, fartuchy,
- odzież kwasoługoochronna (rękawice, maski, sprzęt do pracy na wysokościach).

Bezpieczeństwo w zakresie spełnienia wymagań przepisów ustawy prawo budowlane

- kontrole roczne potwierdzone wpisem do książki obiektu budowlanego, - kwiecień i październik 2017,
- kontrole pięcioletnie potwierdzone wpisem do książki obiektu budowlanego,- kwiecień 2016,
- pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej, pomiary rezystancji izolacji w okresach wymaganych przepisami – luty 2016,
- prowadzone książki obiektu budowlanego,
- kontrole Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - sierpień 2017,
- okresowe coroczne kontrole Urzędu Dozoru Technicznego - tzw. rewizje zewnętrzne (dźwigi dla osób niepełnosprawnych, zbiorniki ciśnieniowe filtrów, zbiorniki ciśnieniowe instalacji solarnych).

Bezpieczeństwo w zakresie utrzymania ciągłości działania urządzeń i instalacji w obiektach

- przeglądy techniczne zjeżdźalni wodnych, urządzeń technologii basenowej, instalacji wewnętrznych c.o., c.u.w., kanalizacyjnej i wodociągowej, urządzeń klimatyzacyjnych, elektronarzędzi, systemu monitoringu wizyjnego, central wentylacyjnych, instalacji solarnych, saun, (piece, stolarka), sali zabaw przez rzeczoznawców.

Bezpieczeństwo pobytu użytkowników, pracowników i mienia

- całodobowy dozór obiektu przez pracowników pływalni,
- całodobowy monitoring wizyjny obiektu,
- zainstalowany system antynapadowy zgodnie z zawartą umową z firmą ochroniarską,
- wykonane audyty bezpieczeństwa obiektów,

Opracowane i aktualizowane:

- regulaminy ogólne obiektów,
- regulaminy grup zorganizowanych – opiekun grupy,
- regulaminy grup zorganizowanych – instruktor prowadzący zajęcia,
- regulaminy grup zorganizowanych – uczestnik grupy,
- regulaminy stanowiskowe wani z hydromasażem, zjeżdźalni wodnych, saun,
- instrukcje alarmowe,
- regulaminy szatni, przebieralni,
- regulaminy strefy SPA (ogólny, tężnia, grota solna, sala zabaw dla dzieci),
- oznakowanie stref obiektów zgodnie z rozporządzeniem MSW,
- kontrola posiadania niezbędnych uprawnień przez pracowników na stanowisku ratownik wodny zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających w obszarach wodnych,
- przeprowadzanie treningów w zakresie stosowania procedur ratowniczych,
- wyposażenie obiektów w określony audytami oraz wymagany przepisami sprzęt ratowniczy oraz sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w celu informowania pracowników o stosowanych środkach,
- odzież robocza,
- środki ochrony indywidualnej (oczomyjki, kapoki, przyłbice, okulary ochronne, fartuchy,
- odzież kwasoługoochronna (rękawice, maski, sprzęt do pracy na wysokościach).

4. Szatnia przy boisku bocznym w Łomży przy ul. Zjazd 18

W 2017 r. wykonano przeglądy obiektu wynikające z przepisów ustawy prawo budowlane:

- przeglądy roczne i pięcioletnie potwierdzone wpisem do książki obiektu budowlanego,
- przegląd urządzeń w kotłowni gazowej,
- pomiary elektryczne i badanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń,

- obiekt otwierany i zamykany jest przez pracownika MOSIR.

5. Kompleks Boisk Orlik 2012 i Biały Orlik w Łomży na ul. Katyńskiej 3

Obiekt posiada system alarmowy przy ul. Katyńskiej oraz czujkę antywłamaniową przy wejściu do budynku socjalnego.

- jest ogrodzony, zamontowany jest regulamin obiektu,
- w 2017 r. wykonano przeglądy obiektu wynikające z przepisów ustawy prawo budowlane:
- przeglądy roczne i pięcioletnie potwierdzone wpisem do książki obiektu budowlanego,
- wykonano przegląd agregatu chłodniczego.

W 2017 roku na Orliku i Białym Orliku przeprowadzona została 1 kontrola Powiatowej Stacji Epidemiologiczno- Sanitarnej, nie stwierdzono uchybień.

6. Hostel MOSiR w Łomży przy ul. Zjazd 18

1) W 2017r. wykonano przeglądy obiektu wynikające z przepisów ustawy prawo budowlane:

- przeglądy roczne i pięcioletnie potwierdzone wpisem do książki obiektu budowlanego,
- przegląd urządzeń piorunochronnych, instalacji odgromowej, urządzeń w kotłowni gazowej,
- pomiary elektryczne i badanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń,
- pomiary skutecznej ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne szybkie wyłączenie.

2) Dozór obiektu

- całodobowy dozór obiektu przez pracowników MOSIR pracujących całodobowo,
- współpraca z policją, zamontowany system antynapadowy,
- przeszkolenie pracowników z szybkiej interwencji oraz odpowiedniego zachowania się w tego typu sytuacjach,
- montaż nowych aluminiowych drzwi do recepcji z bezpiecznymi szybami oraz oknem podawczym,
- zamontowano nowe drzwi wejściowe i zainstalowano 4 kamery i rejestrator.

Obiekt wyposażony w regulamin.

W 2017 roku na obiekcie przeprowadzona została kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, nie stwierdzono uchybień.

7. Skate Park przy ul. Konstytucji 3 Maja

Obiekt posiada zainstalowane 5 kamery rozmieszczone na terenie kompleksu:

- 3 kamery stałe obejmujące zasięgiem – plac zabaw dla dzieci, fontannę, boisko wielofunkcyjne,
- 2 kamery obrotowe od ul. Raganowicza oraz od ul. Małachowskiego 8,
- w 2017r. wykonano przeglądy obiektu wynikające z przepisów ustawy prawo budowlane:
- przeglądy roczne i pięcioletnie potwierdzone wpisem do książki obiektu budowlanego, kontrole roczne i pięcioletnie potwierdzone wpisem do książki obiektu budowlanego,
- na obiekcie zamontowane są regulaminy.

W 2017 roku na obiekcie przeprowadzona została 1 kontrola Powiatowej Stacji Epidemiologiczno Sanitarnej, zaleceń pokontrolnych nie wydano.

8. Tereny Sportowo-Rekreacyjne nad Narwią

- obiekt monitorowany jest kamerami zewnętrznymi przez monitoring miejski,

- hangar z pomieszczeniami technicznymi i biurowymi podłączony jest do systemu ochrony technicznej sprawowanej przez firmę ochroniarską,
- MOSiR dodatkowo zainstalował 3 kamery monitoringu, z których sygnał przekierowany jest do firmy ochroniarskiej i do hostelu gdzie podgląd dostępny jest dla pracownika całodobowo,
- obiekt zabezpieczony jest zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego zaktualizowaną w 2017r.,
- obiekt posiada oznakowanie znakami zakazu oraz znakami informacyjnymi,
- żuraw portowy poddany jest /w sezonie/ comiesięcznym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,
- sanitariaty, natryski oraz szlaki komunikacyjne dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach zgodnie z projektem budowlanym,
- w 2017r. wykonano przeglądy obiektu wynikające z przepisów ustawy prawo budowlane:
- przeglądy roczne i pięcioletnie potwierdzone wpisem do książki obiektu budowlanego,
- na obiekcie zamontowane są regulaminy.

W 2017 roku na obiekcie przeprowadzona została 1 kontrola Powiatowej Stacji Epidemiologiczno Sanitarnej, zaleceń pokontrolnych nie wydano.

9. Letni Park Zabaw przy ul. Katyńskiej

Obiekt sezonowy funkcjonuje od 1 czerwca do 31 sierpnia.

- na czas funkcjonowania Letniego Parku Zabaw instalowane są 4 kamery monitoringu,
 - miejsce ogrodzone jest przesłami ogrodzenia przenośnego, demontowane są po zakończeniu funkcjonowania obiektu,
 - obiekt posiada oznakowanie znakami zakazu, znakami informacyjnymi i regulaminami,
- Nadmuchiwane urządzenia do zabawy raz w roku przed rozpoczęciem sezonu poddawane są rocznym przeglądom zgodnie z zalecaną przez Polską i Europejską Normę PN-EN-14960/2014.

Na wszystkich obiektach MOSiR wykonywane są roczne przeglądy budowlane, a na obiektach powyżej 2000 m² dwa razy w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego:

- 1) elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,
- 2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- 3) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Dla wszystkich obiektów prowadzone też są książki obiektu budowlanego.

Utrzymanie w/w obiektów zgodnie z wymogami sanitarnymi, budowlanymi itp. wymaga ciągłego i systematycznego nadzoru.

Sprawy bezpieczeństwa na obiektach stanowią istotny temat comiesięcznych porad kadry kierowniczej MOSiR w Łomży.

DYREKTOR
MOSiR w Łomży

Andrzej Modzelewski